

Roulement à aiguilles

2311091



Roulement à aiguilles 10X32X17

Si la roue arrière a trop de jeu, les roulements à aiguilles sont généralement cassés.

Il est recommandé de remplacer les deux roulements.

Comparez les numéros d'article BMW 33172311091.

No. Article: 2311091

82,90 EUR

Roulement à aiguilles 10X32X17 (1 pièce)

Additional pictures:

