

Maître-cylindre de frein 20mm



Maître-cylindre de frein 20mm (anodisé)

pour les modèles K4V et R4V

Comparez: 32722352190 / 32-72-2-352-190

Ce maître-cylindre de frein est inclus dans le bloc poignée des modèles R1100, par exemple.

Pour cela, comparez aussi 32722352165 / 32-72-2-352-165.

Nous recommandons le remplacement du maître-cylindre de frein complet au lieu d'une réparation qui est moitié moins chère. Pourquoi? En repoussant le piston dans le maître-cylindre de frein trop loin, de l'abrasion des pièces métalliques et de la saleté peut pénétrer dans la conduite de frein.

259 (R 850 GS, R 1100 GS) (04/1993-07/2006)

259R (R 850 R, R 1100 R) (09/1993-11/2002)

259 (R 850 RT, R 1100 RT) (05/1994-11/2001)

259 (R 1100 S, R 1100 RS) (01/1992-06/2001)

K589 (K1, K 100 RS) (08/1988-09/1993)

K589 (K 1100 RS, K 1100 LT) (06/1989-04/1999)

No. Article: 3272140

419,95 EUR

Maître cylindre de frein 20mm